



# Support de cours Esquisse Première Partie



# Table des matières

<b>Principes</b>	de l'esquisse	
1.	Accéder à l'esquisse	d
2.	Atelier d'esquisse	7
<i>3</i> .	Principe de réalisation et d'utilisation d'une esquisse	8
4.	Icônes de l'esquisse	9
Géométrie	e du profil	
1.	Création d'un profil	12
2.	Contours prédéfinis	
<i>3</i> .	Plusieurs profils dans l'esquisse	16
4.	Création de géométrie	
<i>5</i> .	Modification de géométrie	<b>2</b> 3
<b>6.</b>	Relimitation d'éléments	24
Contraina	dre le profil	
1.	Contraintes géométriques et dimensionnelles d'un profil	28
2.	Copier une longueur / un rayon avec le menu contextuel	34
<i>3</i> .	Donner un angle à un segment	35
4.	Cote de mesure	36




# Table des matières

## Opérations sur l'esquisse

<i>1</i> .	Sélection d'un contour avec recherche automatique	38
<i>2</i> .	Transformations	39
<i>3</i> .	Décalage	40
<i>4</i> .	Arbre d'esquisse	44
<i>5</i> .	Analyse d'esquisse	

# **Conventions**








# 1- Principes de l'esquisse



## CATIA V5


# Accéder à l'esquisse (sketcher)







# Atelier d'esquisse







# Principe de réalisation et d'utilisation d'une esquisse


- A. Création d'une Esquisse
  - A. Choix du plan de support d'esquisse
  - B. Définition des éléments de l'esquisse

B. <u>Création d'une pièce ou de surfaces à partir de</u> l'esquisse

C. Modification de l'esquisse et mise à jour








# Icônes de l'esquisse


<WEB> et <SELECTION> ou <SKETCHER>




#### <CONTRAINTE>
















# Icônes de l'esquisse











Projection des arêtes de la silhouette



# 2- Géométrie du profil




# Icônes spécifiques (1/2)





# Icônes spécifiques (2/2)





#### Contraintes géométriques détectées

- -icône rouge =>créer les contraintes détectées
- -icône bleu => ne créer pas les contraintes détectées


### Contraintes dimensionnelles

 icône rouge => créer les contraintes dimensionnelles



 icône noir => ne pas créer les contraintes dimensionnelles

Contraintes dimensionnelles remplies manuellement dans les champs de la barre outils






En appuyant sur la touche SHIFT on désactive temporairement toutes les détections de contraintes.



# Contours prédéfinis


Indiquer les différents points selon le contour.







# Plusieurs profils dans l'esquisse








# Opérations géométriques [








## Insertion > Opérations





## Sélection par :

- 2 droites adjacentes
- Point d'intersection






CATIA V5

# Création de points


- \*\*\*
- 1.Cliquer sur l'icône
- 2.Cliquer là où le point doit être créé. Les coordonnées sont affichées à coté du curseur.



? X

Polaires

# Création de points avec coordonnées



- Sélectionner si nécessaire un point (le point par défaut est le point d'origine). Ce point désigne l'origine du repère de création.
- 2. Cliquer sur l'icône
- 3. Entrer les coordonnées cartésiennes ou polaires du point.



Coordonnées du point

Cartésiennes




HH



# Création d'une droite



Insertion > Contour > Droite







# Création de droites spécifiques .









Insertion > Contour > Droite





**Droite infinie** 






**Droite bi-tangente** 







**Droite bissectrice** 







# Création d'un élément axe






## Insertion > Contour > Axe


## Création d'un axe


- Cliquer sur
- Indiquer les deux points extrémités de l'axe.

# Cet axe est reconnu par les formes de révolution.


#### Contour fermé








## Contour se refermant sur l'axe







# Création d'un cercle



Insertion > Contour > Cercle




1- Sélectionner le centre




2- Déterminer le rayon en déplaçant la souris







Cercles tri-tangents










# Modification d'un élément

### 2 Possibilités:






Paramètres: Longueur: 150mm

☐ Elément de construction

#### 2- Double Clic dans le sketch



Polaires

50mm

50mm

Angle:

36,87deg

OK



# CATIA V5


# Relimite multi éléments





Insertion > Opération > Relimitation


- 1. Sélectionner les entités à relimiter.
- 2. Sélectionner l'icône puis l'entité qui doit couper.
- 3. Cliquer le coté à relimiter.
- 4. Résultat.





Relimite les deux éléments

Relimite le premier élément sélectionné














2. Sélectionner l'icône l'élément de coupe.



puis






# Fermeture d'un élément




Sélectionner l'élément et supprimer la relimitation



# Complément (\*)



Création d'un complémentaire aux arcs de cercle et ellipses.











## Insertion > Opération > Relimitation
























L'effaceur agit sur l'élément sélectionné jusqu'à l'intersection avec un autre élément.







Exercice 1 crochet




# 3- Contraindre le profil



## **CATIA V5**

# Contraintes géométriques d'un profil





### Commentaires:

Sélectionner le ou les éléments à contraindre puis cliquer sur





Il est conseillé d'appliquer les contraintes géométriques le plus tôt possible.




Double-cliquer sur une contrainte permet de la modifier.



# Contraintes dimensionnelles d'un profil









# Contrainte dimensionnelle










# Cotation des pièces cylindriques

1- Cotation par longueur



Génération automatique de cotes dans le dessin






2- Cotation par Rayon/Diamètre


1. Sélectionner l'axe de révolution et l'élément puis cliquer sur

2. Sélectionner la contrainte *Rayon/Diamètre*.

Rayon/Diamètre




Génération automatique de cotes dans le dessin








# Contrainte: Renommer un paramètre






# CATIA V5

# Contrainte : égalité de cotes ou formule




## 2. Edition d'une formule







# Copier une longueur / un rayon avec le menu contextuel

Se positionner sur l'élément de référence et cliquer sur appear se sélectionner *Copier Longueur*.











# Donner un angle à un segment



# Cote de mesure

### Deux possibilités:

- A la création, faire un clic droit puis choisir *Mesure*.
- Ou double cliquer sur la cote et activer l'option *Mesure*.






# 4- Opérations sur l'esquisse



# Sélection d'un contour avec Recherche Automatique





# **CATIA**

# Transformations géométriques




00

















Translation suivant un vecteur directeur

Symétrie / axe V








**Homothétie / Point** 












# Décalage (2/4): Par rapport à un élément externe à l'esquisse



- 1. Sélectionner un élément externe à l'esquisse
- 2. Cliquer sur
- 3. Cliquer dans l'esquisse ou entrer une valeur de décalage




- Le décalage est associatif par rapport aux éléments externes à l'esquisse (autre esquisse, élément filaire, arête, face, surface).
- Un décalage de valeur négative inverse la direction.




Le décalage est effectué sur une arête de l'extrusion. Il est associatif.



Clic clic









# Décalage (3/4): Par rapport à un élément externe à l'esquisse


Clic clic





1. Cliquer sur l'icône




- 2. Sélectionner la face
- 3. Une seule empreinte est créée. Double cliquer sur l'empreinte pour modifier la valeur du décalage













## Exemple avec une surface:

Décalage par rapport à l'intersection de la surface et du plan d'esquisse










# Décalage (4/4): Par rapport à un élément externe à l'esquisse




## Décalage par rapport à une face

S'il y a intersection entre la face et le plan d'esquisse, le décalage s'effectue par défaut sur l'intersection.

Pour que le décalage s'effectue sur la projection des arêtes de la face, il faut éditer le décalage et changer son mode : Projection et décalage



# Arbre d'esquisse





# CATIA V5

# Analyse d'esquisse





Informe sur les éléments de l'esquisse et permet de les modifier.

